



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di politica  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO**

VIA G. LORDI, 16 – 84020 (SA)

TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 – C.M. SAIC807006

C.E. – mail: [saic807006@istruzione.it](mailto:saic807006@istruzione.it) P.E.C. [saic807006@pec.istruzione.it](mailto:saic807006@pec.istruzione.it)

## VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno 20 del mese di DICEMBRE 2018 alle ore 12.00, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa ANGELA CAMBRI, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, arch. Gerardina Forlenza, i docenti delle classi e gli alunni della scuola PRIMARIA in area Giardino di San Gregorio Magno, hanno partecipato al primo incontro di informazione sulla gestione delle emergenze con conseguente prova di evacuazione.

E' stato simulato un terremoto per verificare se le norme di evacuazione per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
Dopo aver istruito con idonea informazione gli alunni sui rischi connessi all'emergenza (terremoto e incendio) e aver visionato alcuni video, si è proceduto a condurre un dialogo con gli allievi su quanto appreso	BUONA

Alle 12.30 Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso i punti di raccolta esterni, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo funziona.

Tutti gli alunni, seguendo il proprio percorso di evacuazione, sono usciti in fila indiana ed hanno raggiunto l'area di attesa in meno di un minuto, in quanto le **vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.**

**Criticità rilevata : il servoscale non funzionava, la piattaforma tarata per 250 kg ha dato segni di cedimento quando, per provarla, è stata sottoposta ad un carico totale di 150 kg; il caso ha voluto che il ragazzo con problemi motori fosse assente, riportato a casa dai genitori per indisposizione.**

**La criticità sarà segnalata all'Ente Proprietario con richiesta di un tempestivo intervento. Sono state evacuate 180 persone .**

Dirigente Scolastico: Prof. Ssa ANGELA CAMBRI

R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza