




FONDI STRUTTURALI EUROPEI



2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per lo sviluppo in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO
 VIA G. LORDI, 16 - 84020 (SA)
 TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006
 e-mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it www.icsangregoriomagno.edu.it

1° VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE- PLESSO SECONDARIA DI I GRADO VIA G. LORDI

Il giorno 20 del mese di DICEMBRE 2018, alle ore 9.58, la D.S. prof.ssa ANGELA CAMBRI, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, arch. Gerardina Forlenza, i docenti delle classi ed i ragazzi delle prime delle seconde e delle terze sia della sezione A che della sezione B, il Rappresentante dei Lavoratori, Vincenzo Caputo, hanno partecipato al primo incontro di informazione sulla gestione delle emergenze con conseguente prova di evacuazione.

E' stato simulato un terremoto per verificare se le norme di evacuazione, per cui sono stati preventivamente informati anche attraverso la visione di idonei video, sono state recepite in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08.

Prova effettuata	Esito della prova
Dopo aver istruito gli alunni sui rischi connessi all'emergenza (terremoto e incendio) e aver visionato alcuni video relativi, sono state esplicitate le norme di comportamento in caso di emergenza. Si è proceduto a condurre un dialogo con gli allievi su quanto appreso, concludendo con la prova di evacuazione	BUONO

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

dopo aver deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso il punto di raccolta esterno, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotta l'energia elettrica è stato

N. AREA RACCOLTA		N. alunni coinvolti	N.docenti coinvolti	N. ata coinvolti	Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio per ogni aula	Risultato
1	Prima A	17	1		1,00 Minuti	
1	Seconda A	21	1		1,00 minuti	
1	Terza A	13	1+1		1,00 minuti	
1	Prima B	16	1		1,00 minuti	
1	Seconda B	21	1		1,00 minuti	
1	Terza B	14	1		1,00 minuti	
	Personale ata	6+ D.S.		7		
	totale	110				

possibile verificare che la segnaletica luminosa delle vie di esodo non funziona.

Le vie di esodo sono risultate disponibili, libere e percorribili.

Sono state evacuate 109 persone.

Eventuali ulteriori osservazioni:

- si è potuto verificare che non esiste un allarme autonomo con batteria a tampone pertanto per l'allarme , in alternativa, si è utilizzato il fischiotto con tre fischi prolungati;

Si ritiene di richiedere all'Ente proprietario per la messa in opera di un campanello autonomo di migliorare l'informazione interna e di rifare a breve un'altra prova di evacuazione;

- **E' necessario avere un mezzo di comunicazione VERBALE , tramite un MEGAFONO , la possibilità di comunicare VISIVAMENTE indossando degli indumenti con scritto SICUREZZA per poter comunicare in caso di emergenza;**

R.S.P.P.: arch. Gerardina Forlenza

D.S. prof.ssa ANGELA CAMBRI

R.L.S.: Vincenzo Caputo